

Nummerplaat: 2ADF762 Merk: VOLVO Model: XC40 Versie: T5 Recharge Geartronic Inscription Onderstelnummer: YV1XZBBVFM2558108 Kilometerstand: 154505 Datum 1ste ingebruikname: 26/02/21 Type koetswerk: Aandrijving: Versnelling: Automaat Brandstof: Hybride Benzine Euronorm: Euro 6	ALGEMENE GEGEVENS Inschrijvingsbewijs deel Auto Gelijkvormigheidsattest Onderhoud Totaal aantal sleutels	Ja ☒ Nee ☐ 2	ALGEMENE GEGEVENS <table border="1"> <tr> <th>Locatie</th> <th>Profiel</th> <th>Dimensie</th> <th>Make</th> </tr> <tr> <td>VL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>Locatie</th> <th>Profiel</th> <th>Dimensie</th> <th>Make</th> </tr> <tr> <td>VL</td> <td>5 mm</td> <td>235/55/18/92/H</td> <td>Continental</td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td>5 mm</td> <td>235/55/18/92/H</td> <td>Pirelli</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>5 mm</td> <td>235/55/18/92/H</td> <td>Continental</td> </tr> <tr> <td>AR</td> <td>5 mm</td> <td>235/55/18/92/H</td> <td>Pirelli</td> </tr> </table> Type velgen (gemonteerd): Aluminium	Locatie	Profiel	Dimensie	Make	VL				AL				VR				AR				Locatie	Profiel	Dimensie	Make	VL	5 mm	235/55/18/92/H	Continental	AL	5 mm	235/55/18/92/H	Pirelli	VR	5 mm	235/55/18/92/H	Continental	AR	5 mm	235/55/18/92/H	Pirelli
Locatie	Profiel	Dimensie	Make																																								
VL																																											
AL																																											
VR																																											
AR																																											
Locatie	Profiel	Dimensie	Make																																								
VL	5 mm	235/55/18/92/H	Continental																																								
AL	5 mm	235/55/18/92/H	Pirelli																																								
VR	5 mm	235/55/18/92/H	Continental																																								
AR	5 mm	235/55/18/92/H	Pirelli																																								
Brandstofniveau: 0 % Kleur koetswerk: Zwart Wagen bestickerd? : False	Hulpmateriaal <table border="1"> <tr> <th></th> <th>Ja</th> <th>Nee</th> <th>Ok</th> <th>N. Ok</th> </tr> <tr> <td>Herstelkit</td> <td>☒</td> <td></td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compressor</td> <td>☒</td> <td></td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aantal laadkabels (normaal)</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aantal laadkabels (snelladen)</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Ja	Nee	Ok	N. Ok	Herstelkit	☒		☒		Compressor	☒		☒		Aantal laadkabels (normaal)	0				Aantal laadkabels (snelladen)	1																		
	Ja	Nee	Ok	N. Ok																																							
Herstelkit	☒		☒																																								
Compressor	☒		☒																																								
Aantal laadkabels (normaal)	0																																										
Aantal laadkabels (snelladen)	1																																										

V = vooraan A = achteraan L = links R = rechts					UITRUSTING INTERIEUR			
N°	Localisatie schade	Aard	Aard herstelling	Schadebedrag	Snelheidsregelaar	☒	Stuur multifunctioneel	☒
1	Bekl zitting V L	Vlek	Reinigen	29,16	Hoedenplank/rolhoes	☒	Radio multimedia	☒
2	Bekl rugleuning V L	Kras(sen)	Smartrepair	116,69	Type GPS	☒	Type airco	☒
3	Armsteun	Beschadigd	Smartrepair	116,69				Airc o auto mati sch
4	Motorkap	Steenslag	Aanvaardbaar	0,00				
5	Bumper V	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	177,95				
6	Velg alu V L gepolierd	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21				
7	Buitenspiegel kap L	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
8	Middenstijl L	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
9	Velg alu A L gepolierd	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21				
10	Vleugel V L	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
11	Sierl vleugel V L	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
12	Deur V L	Deuk(en) en kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
13	Deur A L	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
14	Vleugel A L	Deuk(en) en kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
15	Deksel / Klep koffer	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
16	Bumper A	Deuk(en) en kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	177,95				
17	Mistlicht AL	Gebroken	E - Vervangen	70,94				
18	Laadkabel EV (normaal)	Ontbreekt	P - Controleren	0,00				
19	Velg alu V R gepolierd	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
20	Vleugel V R	Deuk(en) en kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	229,62				
21	Sierl vleugel V R	Kras(sen)	E - Vervangen	35,61				
22	Deur A R	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
23	Velg alu A R gepolierd	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21				
Totaal:				1567,24				

ADRES INNAME 16/09/26 KBC Remarketing Ambachtsstraat 10 1840 Londerzeel	ADRES OPSLAG	Vloot	Dealer
Expertise onder voorbehoud staat mechaniek en onderzijde, finale conditie na wasbeurt			
Heeft de dealer interesse voor de aankoop van dit voertuig?			
		Ja	Nee

Handtekening Expert 16/09/2026 12:29:49 Expertise op afstand IAE 00455 Sertons Kristof (Inspecteur) 	Ondertekenaar Geen tegenpartij (Bestuurder) Handtekening Niet ondertekend. Geen tegenpartij. Handtekening
---	--