

Données du véhicule		Pneus			
Immat	1XLU080	Été			
Marque	BMW	Localisation	Profil	Dimension	Marque
Modèle	320	AVG	5 mm	225/50/17/98/W	Goodyear
Version		ARG	6 mm	225/50/17/98/W	Goodyear
Chassis	WBA6L510X0FJ39012	AVD	5 mm	225/50/17/98/W	Goodyear
Kilométrage	174190	ARD	6 mm	225/50/17/98/W	Goodyear
Date première M.C	05-02-2020				
Type de carrosserie					
Boite de vitesse	Automatique				
Energie	Diesel				
Euro standard					

Données générales					
Certificat d'assurance	✓ 15-10-2026	Certificat de Conformité	✓	Certificat d'immatriculation partie domi	✗
Certificat d'immatriculation partie véhi	✓	Déclaration d'accident ouverte	✗	Entretien	✓ in 18000 km
Entretien digital	✓	Fumé dans le véhicule	✗	Manuel d'utilisation	✓
Nbr cable de charge (charge rapide)	0	Nbr cable de charge (normal)	0	Nbre clés télécommandes	2
Nbre clés total	2	Nbre enjoliveurs	0	Type de jantes (montées)	Aluminium

Données additionnelles					
Contrôle technique	✓ 05-02-2027	Couleur carrosserie	Gris	Nbre portes	5
Nbre sièges	5	Niveau carburant	25 %	Nombre appuis-têtes	5
Véhicule lettré ?	✗				

Equipements extérieurs					
Barres de toit noir	✓	Radar parking AR	✓	Radar parking AV	✓

Equipements intérieurs					
Accoudoir central AV	✓	Cache bagages	✓	Ordinateur de bord	✓
Radio	Multimedia	Régulateur de vitesse	✓	Type de climatisation	Clim. automatique
Type de stockage GPS	HD	Type navigation	GPS grand écran couleur	Vitres électriques AR	✓
Vitres électriques AV	✓	Volant cuir	✓	Volant multifonctions	✓

Adresse de restitution	Adresse de locataire	Adresse de depositaire
BMW Discar Verviers Avenue du Parc 31 4800 Petit-Rechain 11-09-2026 14:00		BMW Discar Verviers Avenue du Parc 31 4800 Petit-Rechain

Expertise sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage.

Total coûts nets à facturer € 1.540,72

Localisation	Nature	Type de réparation	Tarif de base	Tarif appliqué
A facturer			€ 1.540,72	€ 1.540,72

Avant

Capot	Bosse(s) et griffe(s)	LI - Réparer et peindre (complet)	349,09	349,09
Montant de toit G	Griffe(s)	It - Spotrepaïr	127,11	127,11
Moulure de pare-brise	Griffe(s)	E - Remplacer	48,03	48,03

Dommages généraux

Porte ARD	Griffe(s)	LI - Réparer et peindre (complet)	350,20	350,20
Pare-chocs AR	Bosse(s) et griffe(s)	LI - Réparer et peindre (complet)	292,99	292,99
Pare-chocs AV	Griffe(s)	LI - Réparer et peindre (complet)	232,99	232,99
Montant milieu D	Bosse(s) et griffe(s)	It - Spotrepaïr	127,11	127,11
Grille vent. M	Cassé	E - Remplacer	13,20	13,20
Revêtement dossier AVG	Griffe(s)	Acceptable	0,00	0,00
Revêtement assise siège AVG	Usé	P - Contrôler		
Kit réparation pneu	Manque	P - Contrôler		

Le montant total est sous réserve pour les dommages avec le message "P - Contrôler". Pour ces dommages une nouvelle estimation peut suivre.

Signatures

Inspecteur	Conducteur	Distributeur
------------	------------	--------------

Expertise à distance IEA 11-09-2026 14:15
00283 Kabaklar Ekgun

Pas de contrepartie
Pas de signature

11-09-2026 14:15
Pas de contrepartie

Pas de signature

