

Voertuiggegevens		Banden			
Nummerplaat	2CLC831	Zomer			
Merk	SKODA	Locatie	Diepte	Dimensie	Merk
Model	KAMIQ	V L	5 mm	205/55/17/91/V	Michelin
Versie	Kamq 1.0 TSI Clever DSG	A L	6 mm	205/55/17/91/V	Michelin
Onderstelnummer	TMBGR6NW7P3014278	V R	4 mm	205/55/17/91/V	Michelin
Kilometerstand	83231	A R	6 mm	205/55/17/91/V	Michelin
Datum eerste ingebruikname	01/09/2022				
Type koetswerk					
Versnelling					
Brandstof	Benzine				
Euronorm					

Algemene gegevens					
Aantal laadkabels (normaal)	0	Aantal laadkabels (snelladen)	0	Gelijkvormigheidsattest	✓
Inschrijvingsbewijs deel Auto	✓	Inschrijvingsbewijs deel Home	✗	Krik	✓
Onderhoud	✓	Reservewiel	✓	Totaal aantal sleutels	2
Type velgen (gemonteerd)	Aluminium				

Additionele gegevens			
Brandstofniveau	50 %	Wagen bestickerd?	✓

Uitrusting interieur			
GPS	✓	Type GPS opslag	HD

Adres inname	Adres fleet	Adres dealer
Academic Software Bouwstraat, 14 Y 9160 LOKEREN 08/09/2026 09:00	Academic Software	

Expertise onder voorbehoud staat mechaniek en onderzijde, finale conditie na wasbeurt.

Totaal netto aan te rekenen kosten € 766,10

Schadelocatie	Schadetype	Herstellings-type	Reële kost	Factureerbare kost
Te verrekenen			€ 790,30	€ 766,10
Bumper A	Kras(sen)	It - Spotrepair	181,50	181,50
Bumper V	Kras(sen)	It - Spotrepair	181,50	181,50
Koetswerk	Niet origineel	Ontletteren	121,00	121,00
Velg alu V R	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	121,00	96,80
Bekl deksel A	Kras(sen)	E - Vervangen	94,55	94,55
Vleugel V R	Deuk(en)	PDR - Uitdeuken z. schilderen	90,75	90,75
Interieur	Beschadigd	Aanvaardbaar	0,00	0,00
Koetswerk	Beschadigd	Aanvaardbaar	0,00	0,00

Handtekeningen

Expert		Bestuurder		Verkoper
IEA 00919 Van Dender Matthias	08/09/2026 10:22	Nancy De Smet	08/09/2026 10:22	Geen handtekening

