

Voertuiggegevens		Banden			
Nummerplaat	2BSB035	Zomer			
Merk	VOLKSWAGEN	Locatie	Diepte	Dimensie	Merk
Model	TOURAN	V L	4 mm	205/60/16/96/V	Cooper
Versie	Touran 2.0 TDi SCR Trendline	A L	7 mm	205/60/16/96/V	Pirelli
Onderstelnummer	WVGZZZ1TZNW009751	V R	4 mm	205/60/16/96/V	Pirelli
Kilometerstand	96649	A R	7 mm	205/60/16/96/V	Pirelli
Datum eerste ingebruikname	03/03/2022				
Type koetswerk					
Versnelling					
Brandstof	Diesel				
Euronorm					

Algemene gegevens					
Aantal laadkabels (normaal)	0	Aantal laadkabels (snelladen)	0	Gelijkvormigheidsattest	✓
Inschrijvingsbewijs deel Auto	✓	Inschrijvingsbewijs deel Home	✗	Onderhoud	✓
Totaal aantal sleutels	2	Type velgen (gemonteerd)	Staal	22100.0	

Additionele gegevens					
Brandstofniveau	75 %	Technische Controle	✓ 03/03/2028	Wagen bestickerd?	✗

Uitrusting interieur					
GPS	✓	Type GPS opslag	HD		

Adres inname	Adres fleet	Adres dealer
HOOGVELDWEG, 91 2500 LIER 11/09/2026 10:50	Pauwels	

Expertise onder voorbehoud staat mechaniek en onderzijde, finale conditie na wasbeurt.

Totaal netto aan te rekenen kosten € 351,62

Schadelocatie	Schadetype	Herstellingstype	Reële kost	Factureerbare kost
Te verrekenen			€ 351,62	€ 351,62
Bekl bumper A	Barst	E - Vervangen	260,87	260,87
Vleugel V R	Deuk(en)	PDR - Uitdeuken z. schilderen	90,75	90,75
Koetswerk	Beschadigd	Aanvaardbaar	0,00	0,00
Interieur	Beschadigd	Aanvaardbaar	0,00	0,00

Handtekeningen				
Expert		Bestuurder		Verkoper
Expertise op afstand IAE 00195 Eiffling Christophe	11/09/2026 10:33	Geen tegenpartij Geen handtekening	11/09/2026 10:33 Geen tegenpartij	Geen handtekening

