

Données du véhicule		Pneus			
Immat	2EBY764	Été			
Marque	VOLKSWAGEN	Localisation	Profil	Dimension	Marque
Modèle	GOLF VIII	AVG	6 mm	205/55/16/94/V	Autre
Version	Golf 1.0 TSI Life OPF	ARG	5 mm	205/55/16/94/V	Continental
Chassis	WVWZZZCD9PW166699	AVD	6 mm	205/55/16/94/V	Autre
Kilométrage	66551	ARD	5 mm	205/55/16/94/V	Continental
Date première M.C	23-08-2023				
Type de carrosserie					
Boîte de vitesse					
Energie	Essence				
Euro standard					

Données générales					
Certificat de Conformité	✓	Certificat d'immatriculation partie domi	✗	Certificat d'immatriculation partie véhi	✓
Compresseur	✓	Entretien	✓	Kit réparation	✓
			23500.0 over 628 dagen		
Nbr cable de charge (charge rapide)	0	Nbr cable de charge (normal)	0	Nbre clés total	1
Type de jantes (montées)	Aluminium				

Données additionelles			
Niveau carburant	25 %	Véhicule lettré ?	✗

Equipements intérieurs			
GPS	✗	Type de stockage GPS	Non applicable

Adresse de restitution	Adresse de locataire	Adresse de depositaire
D'Ieteren Group Services Leuvensesteenweg 639 3071 Kortenberg, Erps-Kwerps 07-09-2026 09:30	Kevin Roger	D'Ieteren Group Services Leuvensesteenweg 639 3071 Kortenberg, Erps-Kwerps

Expertise sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage.

Total coûts nets à facturer € 775,35

Localisation	Nature	Type de réparation	Tarif de base	Tarif appliqué
A facturer			€ 793,50	€ 775,35
Cache bagages	Manque	E - Remplacer	370,00	370,00
Clef de contact	Manque	E - Remplacer	302,50	302,50
Jante alum. AVG	Griffe(s)	LI - Réparer et peindre (complet)	121,00	102,85
Intérieur	Endommagé	Acceptable	0,00	0,00
Carrosserie	Endommagé	Acceptable	0,00	0,00

Signatures

Inspecteur	Conducteur	Distributeur
------------	------------	--------------

Expertise op afstand IAE 00177 Donck Bertrand	07-09-2026 10:00	Kevin Roger	07-09-2026 10:01	Pas de signature
				