

Voertuiggegevens		Banden			
Nummerplaat	2EMF677	Zomer			
Merk	AUDI	Locatie	Diepte	Dimensie	Merk
Model	A3 SPORTBACK	V L	3 mm	225/45/17/91/Y	Nexen
Versie	A3 Sportback 30 TFSI Business Edition Advanced S tronic	A L	6 mm	225/45/17/91/Y	Nexen
Onderstelnummer	WAUZZZGY1RA038872	V R	4 mm	225/45/17/91/Y	Nexen
Kilometerstand	33096	A R	6 mm	225/45/17/91/Y	Nexen
Datum eerste ingebruikname	20/11/2023				
Type koetswerk					
Versnelling					
Brandstof	Hybride Benzine				
Euronorm					

Algemene gegevens					
Aantal laadkabels (normaal)	0	Aantal laadkabels (snelladen)	0	Compressor	✓
Gelijkvormigheidsattest	✓	Herstelkit	✓	Inschrijvingsbewijs deel Auto	✓
Inschrijvingsbewijs deel Home	✓	Onderhoud	✓	Totaal aantal sleutels	3
Type velgen (gemonteerd)	Aluminium	+ 13800 km			

Additionele gegevens			
Brandstofniveau	50 %	Wagen bestickerd?	✗

Uitrusting interieur			
GPS	✓	Type GPS opslag	HD

Adres inname	Adres fleet	Adres dealer
Eikelaarstraat, 28 3600 GENK 16/09/2026 09:48	Poppy Mobility	

Expertise onder voorbehoud staat mechaniek en onderzijde, finale conditie na wasbeurt.

Totaal netto aan te rekenen kosten

€ 3.223,49

Schadelocatie	Schadetype	Herstellingstype	Reële kost	Factureerbare kost
Te verrekenen			€ 3.448,05	€ 3.223,49

Voor Rechts

Vleugel V R	Deuk(en) en kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	352,50	317,25
Sierlijst bumper V	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	75,00	67,50

Schades zonder groep

Vleugel A L	Deuk(en) en kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	515,05	463,55
Deur V L	Deuk(en) en kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	485,60	437,04
Drempel buit. R	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	333,55	300,20
Afdekzeil bagageruimte	Beschadigd	E - Vervangen	213,43	213,43
Band V R	Scheur	E - Vervangen	190,00	190,00
Band V L	Scheur	E - Vervangen	190,00	190,00
Bumper V	Kras(sen)	It - Spotrepair	181,50	181,50
Velg alu V R	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	121,00	108,90
Velg alu V L	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	121,00	108,90
Velg alu A L	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	121,00	108,90
Velg alu A R	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	121,00	108,90
Deksel / Klep koffer	Deuk(en)	PDR - Uitdeuken z. schilderen	90,75	90,75
Dakstijl L	Deuk(en)	PDR - Uitdeuken z. schilderen	90,75	90,75
Deur A R	Deuk(en)	PDR - Uitdeuken z. schilderen	90,75	90,75
Grille	Barst	E - Vervangen	69,67	69,67
Buitenspiegel kap R	Kras(sen)	67 - Polijsten	60,50	60,50
Dashboard	Lijmresten	Ontlettering klein	25,00	25,00
Interieur	Beschadigd	Aanvaardbaar	0,00	0,00
Koetswerk	Beschadigd	Aanvaardbaar	0,00	0,00

Handtekeningen

Expert		Bestuurder		Verkoper
Expertise op afstand IAE 00014 Baets Maarten	16/09/2026 10:19	Geen tegenpartij Geen handtekening	16/09/2026 10:19 Geen tegenpartij	Geen handtekening

