


Nummerplaat: 2DJ025 Merk: Kia Model: Cee'd Versie: Onderstelnummer: U5YH5819GPL155277 Kilometerstand: 170544 Datum 1ste ingebruikname: 27/03/23 Type koetswerk: Aandrijving: Versnelling: Automaat Brandstof: Hybride Diesel Euronorm: Euro 6	ALGEMENE GEGEVENS Inschrijvingsbewijs deel Auto Inschrijvingsbewijs deel Home Gelijkvormigheidsattest Onderhoudsboekje Onderhoud Totaal aantal sleutels	Ja ☒ Nee ☒	ALGEMENE GEGEVENS <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Locatie</th> <th>Profiel</th> <th>Dimensie</th> <th>Make</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Zomer</td> <td>VL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Winter gem</td> <td>VL</td> <td>3 mm</td> <td>225/45/17/94/V</td> <td>Goodyear</td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td>5 mm</td> <td>225/45/17/94/V</td> <td>Goodyear</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>3 mm</td> <td>225/45/17/94/V</td> <td>Goodyear</td> </tr> <tr> <td>AR</td> <td>5 mm</td> <td>225/45/17/94/V</td> <td>Goodyear</td> </tr> </tbody> </table> Type velgen (gemonteerd): Aluminium		Locatie	Profiel	Dimensie	Make	Zomer	VL				AL				VR				AR				Winter gem	VL	3 mm	225/45/17/94/V	Goodyear	AL	5 mm	225/45/17/94/V	Goodyear	VR	3 mm	225/45/17/94/V	Goodyear	AR	5 mm	225/45/17/94/V	Goodyear
	Locatie	Profiel	Dimensie	Make																																						
Zomer	VL																																									
	AL																																									
	VR																																									
	AR																																									
Winter gem	VL	3 mm	225/45/17/94/V	Goodyear																																						
	AL	5 mm	225/45/17/94/V	Goodyear																																						
	VR	3 mm	225/45/17/94/V	Goodyear																																						
	AR	5 mm	225/45/17/94/V	Goodyear																																						
Brandstofniveau: 25 % Kleur koetswerk: Grijs Wagen bestickerd? : False	Hulpmateriaal <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ja</th> <th>Nee</th> <th>Ok</th> <th>N. Ok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Noodwiel</td> <td>☒</td> <td></td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Herstelkit</td> <td>☒</td> <td></td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aantal laadkabels (normaal)</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aantal laadkabels (snelladen)</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Ja	Nee	Ok	N. Ok	Noodwiel	☒		☒		Herstelkit	☒		☒		Aantal laadkabels (normaal)	0				Aantal laadkabels (snelladen)	0																	
	Ja	Nee	Ok	N. Ok																																						
Noodwiel	☒		☒																																							
Herstelkit	☒		☒																																							
Aantal laadkabels (normaal)	0																																									
Aantal laadkabels (snelladen)	0																																									

V = vooraan A = achteraan L = links R = rechts					UITRUSTING INTERIEUR			
N°	Localisatie schade	Aard	Aard herstelling	Schadebedrag				
1	Interieur	Versleten	Aanvaardbaar	0,00	Snelheidsregelaar	☒	Stuur multifunctioneel	☒
2	Motorkap	Chemische schade	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	203,10	Hoedenplank/rolhoes	☒	Radio multimedia	☒
3	Voorruit	Steenslag	Voorruitherstelling	113,16	Type GPS	☒	Type airco	Airc o auto mati sch
4	Bumper V	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
5	Vleugel A L	Deuk(en)	PDR - Uitdeuken z. schilderen	95,47				
6	Velg alu A L gepolierd	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
7	Velg alu V L gepolierd	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21				
8	Herstellingskit banden	Gebroken	E - Vervangen	0,00				
9	Bekl kofferbodem	Beschadigd	Aanvaardbaar	0,00				
10	Bekl deksel A	Kras(sen)	E - Vervangen	26,14				
11	Velg alu V R gepolierd	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21				
12	Vleugel V R	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
13	Drempel buit. R	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	217,40				
14	Deur A R	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
15	Deur V R	Deuk(en)	PDR - Uitdeuken z. schilderen	95,47	Parkeersensoren vooraan	☒	Parkeersensoren achteraan	☒
16	Vleugel A R	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	215,79				
Totaal:				1374,95	UITRUSTING EXTERIEUR			

ADRES INNAME 29/09/26 KBC Remarketing Ambachtsstraat 10 1840 Londerzeel	ADRES OPSLAG	Vloot	Dealer
Expertise onder voorbehoud staat mechaniek en onderzijde, finale conditie na wasbeurt			
Heeft de dealer interesse voor de aankoop van dit voertuig? Ja ☒ Nee ☐			
Handtekening Expert Expertise op afstand IAE 00177 Donck Bertrand (Inspecteur) 29/09/2026 11:04:10 	Ondertekenaar Geen tegenpartij (Bestuurder)	Handtekening Niet ondertekend. Geen tegenpartij.	Handtekening