

Nummerplaat: 2AXL641 Merk: Seat Model: Leon Versie: Onderstelnummer: VSSZZZKLZNR007200 Kilometerstand: 74852 Datum 1ste ingebruikname: 27/08/21 Type koetswerk: Aandrijving: Versnelling: Automaat Brandstof: Hybride Benzine Euronorm: Euro 6	ALGEMENE GEGEVENS Inschrijvingsbewijs deel Auto Inschrijvingsbewijs deel Home Gelijkvormigheidsattest Onderhoud Totaal aantal sleutels	Ja ☒	Nee ☐	ALGEMENE GEGEVENS <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Locatie</th> <th>Profiel</th> <th>Dimensie</th> <th>Make</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Zomer gem</td> <td>VL</td> <td>4 mm</td> <td>225/45/17/94/Y</td> <td>Michelin</td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td>3 mm</td> <td>225/45/17/94/Y</td> <td>Michelin</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>4 mm</td> <td>225/45/17/94/Y</td> <td>Michelin</td> </tr> <tr> <td>AR</td> <td>3 mm</td> <td>225/45/17/94/Y</td> <td>Michelin</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Winter</td> <td>VL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Type velgen (gemonteerd): Aluminium Hulpmateriaal Aantal laadkabels (normaal) 1 Aantal laadkabels (snelladen) 1		Locatie	Profiel	Dimensie	Make	Zomer gem	VL	4 mm	225/45/17/94/Y	Michelin	AL	3 mm	225/45/17/94/Y	Michelin	VR	4 mm	225/45/17/94/Y	Michelin	AR	3 mm	225/45/17/94/Y	Michelin	Winter	VL				AL				VR				AR			
	Locatie	Profiel	Dimensie	Make																																							
Zomer gem	VL	4 mm	225/45/17/94/Y	Michelin																																							
	AL	3 mm	225/45/17/94/Y	Michelin																																							
	VR	4 mm	225/45/17/94/Y	Michelin																																							
	AR	3 mm	225/45/17/94/Y	Michelin																																							
Winter	VL																																										
	AL																																										
	VR																																										
	AR																																										
Brandstofniveau: 25 % Kleur koetswerk: Zwart Wagen bestickerd? : False																																											


V = vooraan A = achteraan L = links R = rechts					UITRUSTING INTERIEUR			
N°	Localisatie schade	Aard	Aard herstelling	Schadebedrag				
1	Interieur	Versleten	Aanvaardbaar	0,00	Snelheidsregelaar	✓	Stuur multifunctioneel	✓
2	Velg alu V L	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00	Verwarmde zetels V	✓	Elektrische Verstelbare Zetels V L	✓
3	Vleugel A L	Hersteld	Aanvaardbaar	0,00	Hoedenplank/rolhoes	✗	Radio multimedia	✓
4	Deurruit A L	Kras(sen)	E - Vervangen	77,50	Type GPS		Type airco	Airc o auto mati sch
5	Deurruit V L	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00		GPS groot		
6	Afdekzeil bagageruimte	Ontbreekt	E - Vervangen	158,06		sche rm kleu r		
7	Bumper A	Kras(sen)	67 - Polijsten	0,00				
8	Achterraut	Kras(sen)	E - Vervangen	485,16				
9	Parkeersensor A	Geen of slechte werking	E - Vervangen	73,79				
10	Velg alu V R	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	133,03				
11	Deur V R	Deuk(en)	Aanvaardbaar	0,00				
12	Dak	Kras(sen)	67 - Polijsten	0,00				
Totaal:				927,54				

					UITRUSTING EXTERIEUR			
					Parkeersensoren vooraan	✓	Parkeersensoren achteraan	✓

ADRES INNAME 05/10/26 KBC Remarketing Ambachtsstraat 10 1840 Londerzeel	ADRES OPSLAG	Vloot	Dealer
--	---------------------	--------------	---------------

Expertise onder voorbehoud staat mechaniek en onderzijde, finale conditie na wasbeurt

Heeft de dealer interesse voor de aankoop van dit voertuig? Ja Nee

Handtekening Expert Expertise op afstand IAE 00177 Donck Bertrand (Inspecteur) 5/10/2026 9:11:05 	Ondertekenaar Geen tegenpartij (Bestuurder)	Handtekening Niet ondertekend. Geen tegenpartij.	Handtekening
--	---	--	---------------------