

Nummerplaat: PX2023 Merk: Volvo Model: V 60 Versie: Onderstelnummer: YV1ZWH5V4R1614852 Kilometerstand: 86495 Datum 1ste ingebruikname: 01/01/00 Type koetswerk: Aandrijving: Versnelling: Automaat Brandstof: Hybride Benzine Euronorm:	ALGEMENE GEGEVENS Inschrijvingsbewijs deel Auto Gelijkvormigheidsattest Onderhoud Totaal aantal sleutels	Ja ☒ Nee ☐ 2	ALGEMENE GEGEVENS <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Locatie</th> <th>Profiel</th> <th>Dimensie</th> <th>Make</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Zomer gem</td> <td>VL</td> <td>5 mm</td> <td>235/45/18/98/W</td> <td>Michelin</td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td>6,5 mm</td> <td>235/45/18/98/W</td> <td>Continental</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>5 mm</td> <td>235/45/18/98/W</td> <td>Michelin</td> </tr> <tr> <td>AR</td> <td>6,5 mm</td> <td>235/45/18/98/W</td> <td>Continental</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Winter</td> <td>VL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Type velgen (gemonteerd): Aluminium Hulpmateriaal <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ja</th> <th>Nee</th> <th>Ok</th> <th>N. Ok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Herstelkit</td> <td>☒</td> <td></td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compressor</td> <td>☒</td> <td></td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aantal laadkabels (normaal)</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aantal laadkabels (snelladen)</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Locatie	Profiel	Dimensie	Make	Zomer gem	VL	5 mm	235/45/18/98/W	Michelin	AL	6,5 mm	235/45/18/98/W	Continental	VR	5 mm	235/45/18/98/W	Michelin	AR	6,5 mm	235/45/18/98/W	Continental	Winter	VL				AL				VR				AR					Ja	Nee	Ok	N. Ok	Herstelkit	☒		☒		Compressor	☒		☒		Aantal laadkabels (normaal)	0				Aantal laadkabels (snelladen)	1			
	Locatie	Profiel	Dimensie	Make																																																															
Zomer gem	VL	5 mm	235/45/18/98/W	Michelin																																																															
	AL	6,5 mm	235/45/18/98/W	Continental																																																															
	VR	5 mm	235/45/18/98/W	Michelin																																																															
	AR	6,5 mm	235/45/18/98/W	Continental																																																															
Winter	VL																																																																		
	AL																																																																		
	VR																																																																		
	AR																																																																		
	Ja	Nee	Ok	N. Ok																																																															
Herstelkit	☒		☒																																																																
Compressor	☒		☒																																																																
Aantal laadkabels (normaal)	0																																																																		
Aantal laadkabels (snelladen)	1																																																																		

V = vooraan A = achteraan L = links R = rechts					UITRUSTING INTERIEUR			
N°	Localisatie schade	Aard	Aard herstelling	Schadebedrag				
1	Interieur	Vuul	Reinigen	175,04	Snelheidsregelaar	☒	Stuur multifunctioneel	☒
2	Deurbekleding A R	Scheur	E - Vervangen	220,56	Verwarmde zetels V	☒	Elektrische Verstelbare Zetels V L	☒
3	Bumper V	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	148,29	Elektrische Verstelbare Zetels V R	☒	Dak Panoramisch	☒
4	Velg alu V L gepolierd	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21	Hoedenplank/rolhoes	☒	Radio multimedia	☒
5	Velg alu A L gepolierd	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21	Type GPS	GPS basis	Type airco	Airc o auto mati sch
6	Laadkabel EV (normaal)	Ontbreekt	P - Controleren	0,00	Type GPS opslag	HD		
7	Sierlijst bumper A	Deuk(en) en kras(sen)	E - Vervangen	37,10				
8	Velg alu V R gepolierd	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21				
9	Koetswerk	Beschadigd	Aanvaardbaar	0,00				
10	Koetswerk	Zonder schade	P - Controleren	0,00				
Totaal:				1193,62				

				UITRUSTING EXTERIEUR			
				Parkeersensoren vooraan	☒	Parkeersensoren achteraan	☒

ADRES INNAME 23/09/26 KBC Remarketing Ambachtsstraat 10 1840 Londerzeel	ADRES OPSLAG	Vloot	Dealer
--	---------------------	--------------	---------------

Expertise onder voorbehoud staat mechaniek en onderzijde, finale conditie na wasbeurt

Heeft de dealer interesse voor de aankoop van dit voertuig? Ja Nee

Handtekening Expert Expertise op afstand IAE 00177 Donck Bertrand (Inspecteur) 23/09/2026 14:23:52 	Ondertekenaar Geen tegenpartij (Bestuurder)	Handtekening Niet ondertekend. Geen tegenpartij.	Handtekening
---	---	--	---------------------