

Voertuiggegevens	
Nummerplaat	2CGM818
Merk	SKODA
Model	KODIAQ
Versie	Kodiaq 1.5 TSI ACT Style DSG
Onderstelnummer	TMBJB9NS5P8007826
Kilometerstand	63594
Datum eerste ingebruikname	15/07/2022
Type koetswerk	
Versnelling	
Brandstof	Benzine
Euronorm	

Banden			
Zomer			
Locatie	Diepte	Dimensie	Merk
V L	5 mm	235/55/18/100/V	Continental
A L	5 mm	235/55/18/100/V	Continental
V R	5 mm	235/55/18/100/V	Continental
A R	5 mm	235/55/18/100/V	Continental

Algemene gegevens				
Aantal laadkabels (normaal)	0	Aantal laadkabels (snelladen)	0	Compressor
Gelijkvormigheidsattest	✓	Herstelkit	✓	Inschrijvingsbewijs deel Auto
Inschrijvingsbewijs deel Home	✗	Onderhoud	✓	Totaal aantal sleutels
Type velgen (gemonteerd)	Aluminium	plus 15200 km		

Additionele gegevens				
Brandstofniveau	25 %	Technische Controle	✓	Wagen bestickerd?
		15/07/2028		

Uitrusting interieur			
GPS	✓	Type GPS opslag	HD

Adres inname	Adres fleet	Adres dealer
DMC Antwerpen SKODA Groenendaallaan, 397 2030 ANTWERPEN 07/09/2026 11:00	Baker and Baker	

Expertise onder voorbehoud staat mechaniek en onderzijde, finale conditie na wasbeurt.

Totaal netto aan te rekenen kosten € 307,17

Schadelocatie	Schadetype	Herstellingsstype	Reële kost	Factureerbare kost
Te verrekenen			€ 331,37	€ 307,17
Deur A R	Kras(sen)	It - Spotrepair	181,50	181,50
Velg alu V L	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	121,00	96,80
Bekl kofferbodem	Vlek	Reinigen	28,87	28,87
Interieur	Beschadigd	Aanvaardbaar	0,00	0,00
Koetswerk	Beschadigd	Aanvaardbaar	0,00	0,00

Handtekeningen

Expert		Bestuurder		Verkoper
Expertise op afstand IAE 00455 Sertons Kristof	07/09/2026 09:35	Geen tegenpartij Geen handtekening	07/09/2026 09:35 Geen tegenpartij	Geen handtekening

