

Données du véhicule		Pneus			
Immat	2HTY401	Été			
Marque	SKODA	Localisation	Profil	Dimension	Marque
Modèle	FABIA	AVG	5 mm	195/55/16/91/V	Goodyear
Version	Fabia 1.0 TSI Monte Carlo DSG	ARG	5 mm	195/55/16/91/V	Goodyear
Chassis	TMBER6PJXT4035171	AVD	5 mm	195/55/16/91/V	Goodyear
Kilométrage	14122	ARD	5 mm	195/55/16/91/V	Goodyear
Date première M.C	07-11-2025				
Type de carrosserie					
Boîte de vitesse					
Energie					
Euro standard					

Données générales					
Certificat de Conformité	✓	Certificat d'immatriculation partie domi	✗	Certificat d'immatriculation partie véhi	✓
Compresseur	✓	Entretien	✓	Kit réparation	✓
Nbr cable de charge (charge rapide)	0	Nbr cable de charge (normal)	0	Nbre clés total	2
Type de jantes (montées)	Aluminium				

Données additionnelles			
Niveau carburant	25 %	Véhicule lettré ?	✗

Equipements intérieurs			
GPS	✗	Type de stockage GPS	Non applicable

Adresse de restitution	Adresse de locataire	Adresse de depositaire
Leuvensesteenweg , 679 3071 ERPS-KWERPS 15-09-2026 15:00	Taverna, Alessandro	

Expertise sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage.

Total coûts nets à facturer € 0,00

Localisation	Nature	Type de réparation	Tarif de base	Tarif appliqué
A facturer			€ 0,00	€ 0,00
Carrosserie	Endommagé	Acceptable	0,00	0,00
Intérieur	Endommagé	Acceptable	0,00	0,00

Signatures

Inspecteur	Conducteur	Distributeur
------------	------------	--------------

Expertise op afstand IAE 00014 Baets Maarten	15-09-2026 15:14	Gaetano Taverna	15-09-2026 15:15	Pas de signature
				