

Voertuiggegevens		Banden			
Nummerplaat	2JAC643	Zomer			
Merk	AUDI	Locatie	Diepte	Dimensie	Merk
Model	A3 SPORTBACK	V L	8 mm	225/45/17/94/Y	Barum
Versie	A3 Sportback 30 TFSI Business Edition Advanced S tronic	A L	6 mm	225/45/17/94/Y	Nexen
Onderstelnummer	WAUZZZGY0RA043836	V R	8 mm	225/45/17/94/Y	Barum
Kilometerstand	36894	A R	6 mm	225/45/17/94/Y	Nexen
Datum eerste ingebruikname	22/11/2023				
Type koetswerk					
Versnelling					
Brandstof	Hybride Benzine				
Euronorm					

Algemene gegevens					
Aantal laadkabels (normaal)	0	Aantal laadkabels (snelladen)	0	Compressor	✓
Gelijkvormigheidsattest	✓	Herstelkit	✓	Inschrijvingsbewijs deel Auto	✓
Inschrijvingsbewijs deel Home	✓	Onderhoud	✓	Totaal aantal sleutels	1
Type velgen (gemonteerd)	Aluminium	+ 21600 km			

Additionele gegevens			
Brandstofniveau	50 %	Wagen bestickerd?	✗

Uitrusting interieur			
GPS	✓	Type GPS opslag	HD

Adres inname	Adres fleet	Adres dealer
Eikelaarstraat, 28 3600 GENK 11/09/2026 08:49	Poppy Mobility	

Expertise onder voorbehoud staat mechaniek en onderzijde, finale conditie na wasbeurt.

Totaal netto aan te rekenen kosten

€ 7.271,89

Schadelocatie	Schadetype	Herstellingstype	Reële kost	Factureerbare kost
Te verrekenen			€ 7.722,73	€ 7.271,89

Voorzijde

Koplamp L	Kras(sen)	E - Vervangen	1.428,21	1.428,21
Bumper V	Deuk(en) en kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	400,90	360,81
Vleugel V L	Deuk(en) en kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	352,50	317,25
Spoiler bumper V	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	125,00	112,50
Grille	Barst	E - Vervangen	69,67	69,67
Sierlijst bumper V	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	75,00	67,50
Sierlijst bumper V	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	75,00	67,50

Flank L

Vleugel A L	Deuk(en) en kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	590,05	531,05
Deur A L	Deuk(en) en kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	510,60	459,54

Flank R

Vleugel A R	Deuk(en) en kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	590,05	531,05
Deur A R	Deuk(en) en kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	485,60	437,04

Schades zonder groep

Velg alu V R	Kras(sen)	E - Vervangen	738,93	738,93
Bumper A	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	400,90	360,81
Drempel buit. R	Deuk(en) en kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	358,55	322,70
Contactsleutel	Ontbreekt	E - Vervangen	302,50	302,50
Band V R	Scheur	E - Vervangen	190,00	190,00
Band A R	Scheur	E - Vervangen	190,00	190,00
Velg alu V L	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	121,00	108,90
Velg alu A L	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	121,00	108,90
Velg alu A R	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	121,00	108,90
Afdekzeil bagageruimte	Kras(sen)	Smartrepair	90,75	90,75
Deur V L	Deuk(en)	PDR - Uitdeuken z. schilderen	90,75	90,75
Motor isolatie	Gat	E - Vervangen	83,02	83,02
Deurgreep buit V L	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	90,75	81,68
Buitenspiegel kap R	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	90,75	81,68
Wieldeksel LV	Ontbreekt	E - Vervangen	30,25	30,25
Interieur	Beschadigd	Aanvaardbaar	0,00	0,00
Koetswerk	Beschadigd	Aanvaardbaar	0,00	0,00

Handtekeningen

Expert	Bestuurder	Verkoper
Expertise op afstand IAE 00014 Baets Maarten	Geen tegenpartij Geen handtekening	Geen handtekening

