

Voertuiggegevens		Banden			
Nummerplaat	2BPF420	Zomer			
Merk	MERCEDES	Locatie	Diepte	Dimensie	Merk
Model	GLC	V L	5 mm	235/60/18/107/V	Bridgestone
Versie		A L	5 mm	235/60/18/107/V	Bridgestone
Onderstelnummer	W1N2539131V348140	V R	4 mm	235/60/18/107/V	Bridgestone
Kilometerstand	105872	A R	5 mm	235/60/18/107/V	Bridgestone
Datum eerste ingebruikname	02/02/2022				
Type koetswerk					
Versnelling	Automaat				
Brandstof	Diesel				
Euronorm					

Algemene gegevens					
Aantal laadkabels (normaal)	0	Aantal laadkabels (snelladen)	0	Aantal sleutels afstandsbed.	2
Aantal wieldekseksels	0	Compressor	✓	Digitaal onderhoud	✓
Gelijkvormigheidsattest	✓	Gerookt in voertuig	✗	Handleiding	✓
Herstelkit	✓	Inschrijvingsbewijs deel Auto	✓	Inschrijvingsbewijs deel Home	✗
Onderhoud	✓	Tankkaart	✓	Totaal aantal sleutels	2
	+ 171 dagen		1		
Type velgen (gemonteerd)	Aluminium				

Additionele gegevens					
Aantal deuren	5	Aantal hoofdsteunen	5	Aantal zetels	5
Brandstofniveau	75 %	Kleur koetswerk	Grijs	Technische Controle	✓
					02/02/2028
Wagen bestickerd?	✗				

Uitrusting exterieur					
Dakrail alu	✓	Parkeersensoren achteraan	✓	Parkeersensoren vooraan	✓

Uitrusting interieur					
Boordcomputer	✓	Centrale armsteun V	✓	Elekt. ramen A	✓
Elekt. ramen V	✓	Elektrische Verstelbare Zetels V L	✓	Hoedenplank/rolhoes	✓
Snelheidsregelaar	✓	Soort radio	Multimedia	Stuur leder	✓
Stuur multifunctioneel	✓	Type airco	Airco automatisch	Type GPS	GPS groot scherm kleur
Type GPS opslag	HD	Verwarmde zetels A	✓	Verwarmde zetels V	✓

Adres inname	Adres fleet	Adres dealer
PartsPoint Tienen Ambachtenlaan 28 3300 Tienen 08/09/2026 15:30		PartsPoint Tienen Ambachtenlaan 28 3300 Tienen

Expertise onder voorbehoud staat mechaniek en onderzijde, finale conditie na wasbeurt.

Totaal netto aan te rekenen kosten

€ 342,53

Schadelocatie	Schadetype	Herstellingstype	Reële kost	Factureerbare kost
Te verrekenen			€ 342,53	€ 342,53

Flank R

Deur A R	Kras(sen)	67 - Polijsten	47,78	47,78
Sierlijst zijw A R	Deuk(en) en kras(sen)	E - Vervangen	15,84	15,84

Schades zonder groep

Bumper V	Kras(sen)	It - Spotrepair	127,11	127,11
Voorruit	Steenslag	Voorruitherstelling	82,50	82,50
Deur A L	Deuk(en)	PDR - Uitdeuken z. schilderen	69,30	69,30
Sierlijst bumper V	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00	0,00
Velg alu A R gepolierd	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00	0,00
Velg alu V R gepolierd	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00	0,00
Bumper A	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00	0,00
Bekl deksel A	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00	0,00
Velg alu V L gepolierd	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00	0,00

Handtekeningen

Expert	Bestuurder	Verkoper
--------	------------	----------

Expertise op afstand
IAE 00014 Baets
Maarten

08/09/2026 15:33

Bonnast Mario

08/09/2026 15:35

Geen handtekening

