

Nummerplaat: 2ACD165 Merk: FORD Model: TRANSIT CUSTOM Versie: 300S 2.0TD130Pk/96Kw A6 FWD Li Onderstelnummer: WFOYXTTGYMJ68556 Kilometerstand: 176456 Datum 1ste ingebruikname: 16/02/21 Type koetswerk: Aandrijving: Versnelling: Automaat Brandstof: Diesel Euronorm: Euro 6	ALGEMENE GEGEVENS Inschrijvingsbewijs deel Auto Gelijkvormigheidsattest Onderhoud Totaal aantal sleutels	Ja Nee 2	ALGEMENE GEGEVENS <table><tr><th>Locatie</th><th>Profiel</th><th>Dimensie</th><th>Make</th></tr><tr><td>VL</td><td>5 mm</td><td>215/65/16/92/H</td><td>Continental</td></tr><tr><td>AL</td><td>5 mm</td><td>215/65/16/92/H</td><td>Bridgestone</td></tr><tr><td>VR</td><td>5 mm</td><td>215/65/16/92/H</td><td>Continental</td></tr><tr><td>AR</td><td>5 mm</td><td>215/65/16/92/H</td><td>Bridgestone</td></tr><tr><th>Locatie</th><th>Profiel</th><th>Dimensie</th><th>Make</th></tr><tr><td>VL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VR</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AR</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Type velgen (gemonteerd): Aluminium	Locatie	Profiel	Dimensie	Make	VL	5 mm	215/65/16/92/H	Continental	AL	5 mm	215/65/16/92/H	Bridgestone	VR	5 mm	215/65/16/92/H	Continental	AR	5 mm	215/65/16/92/H	Bridgestone	Locatie	Profiel	Dimensie	Make	VL				AL				VR				AR			
Locatie	Profiel	Dimensie	Make																																								
VL	5 mm	215/65/16/92/H	Continental																																								
AL	5 mm	215/65/16/92/H	Bridgestone																																								
VR	5 mm	215/65/16/92/H	Continental																																								
AR	5 mm	215/65/16/92/H	Bridgestone																																								
Locatie	Profiel	Dimensie	Make																																								
VL																																											
AL																																											
VR																																											
AR																																											
Brandstofniveau: 0 % Kleur koetswerk: Grijs Wagen bestickerd? : True			Hulpmateriaal Aantal laadkabels (normaal) 0 Aantal laadkabels (snelladen) 0																																								

V = vooraan A = achteraan L = links R = rechts					UITRUSTING INTERIEUR			
N°	Localisatie schade	Aard	Aard herstelling	Schadebedrag	Snelheidsregelaar	✓	Stuur multifunctioneel	✓
1	Deurbekleding V L	Kras(sen)	Smartrepair	116,69	Verwarmde zetels V	✓	Radio multimedia	✓
2	Bekl zitting V L	Beschadigd	Aanvaardbaar	0,00	Type GPS	Gee n GPS	Type airco	Airc o man ueel
3	Dashboard	Kras(sen)	Smartrepair	116,69				
4	Deurbekleding V R	Kras(sen)	Smartrepair	116,69				
5	Interieur	Beschadigd	Aanvaardbaar	0,00				
6	Bumper V	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
7	Deur V L	Deuk(en) en kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
8	Velg alu V L	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
9	Vleugel A L	Deuk(en) en kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
10	Opstap L	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	80,91				
11	Bumper A	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
12	Sierlijst bumper A	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
13	Kofferdeur R	Deuk(en) en kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
14	Kofferdeur L	Deuk(en) en kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
15	Deur A R	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	167,17				
16	Vleugel A R	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	161,84				
17	Dakstijl R	Deuk(en) en kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	115,62	UITRUSTING EXTERIEUR			
18	Koetswerk	Niet origineel	Ontletteren	0,00	Parkeersensoren vooraan	✓	Parkeersensoren achteraan	✓
19	Dak	Deuk(en)	Aanvaardbaar	0,00				
Totaal:				875,61				

ADRES INNAME 16/09/26 KBC Remarketing Ambachtsstraat 10 1840 Londerzeel	ADRES OPSLAG	Vloot	Dealer
--	---------------------	--------------	---------------

Expertise onder voorbehoud staat mechaniek en onderzijde, finale conditie na wasbeurt

Heeft de dealer interesse voor de aankoop van dit voertuig? Ja Nee

Handtekening Expert 16/09/2026 9:48:38 	Expertise op afstand IAE 00455 Sertons Kristof (Inspecteur)	Ondertekenaar Geen tegenpartij (Bestuurder)	Handtekening Niet ondertekend. Geen tegenpartij.	Handtekening
---	--	--	---	---------------------