

Nummerplaat: 2BQD929 Merk: MINI Model: Countryman Versie: Onderstelnummer: WMW21BS0703P17215 Kilometerstand: 94713 Datum 1ste ingebruikname: 11/02/22 Type koetswerk: Aandrijving: Versnelling: Automaat Brandstof: Benzine Euronorm: Euro 6	ALGEMENE GEGEVENS Inschrijvingsbewijs deel Auto Gelijkvormigheidsattest Onderhoud Totaal aantal sleutels	Ja Nee	ALGEMENE GEGEVENS <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Locatie</th> <th>Profiel</th> <th>Dimensie</th> <th>Make</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Zomer gem</td> <td>VL</td> <td>4 mm</td> <td>225/50/18/99/W</td> <td>Pirelli</td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td>5 mm</td> <td>225/50/18/99/W</td> <td>Firestone</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>4 mm</td> <td>225/50/18/99/W</td> <td>Pirelli</td> </tr> <tr> <td>AR</td> <td>5 mm</td> <td>225/50/18/99/W</td> <td>Firestone</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Winter</td> <td>VL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Type velgen (gemonteerd): Aluminium Hulpmateriaal Aantal laadkabels (normaal) 1 Aantal laadkabels (snelladen) 1		Locatie	Profiel	Dimensie	Make	Zomer gem	VL	4 mm	225/50/18/99/W	Pirelli	AL	5 mm	225/50/18/99/W	Firestone	VR	4 mm	225/50/18/99/W	Pirelli	AR	5 mm	225/50/18/99/W	Firestone	Winter	VL				AL				VR				AR			
	Locatie	Profiel	Dimensie	Make																																						
Zomer gem	VL	4 mm	225/50/18/99/W	Pirelli																																						
	AL	5 mm	225/50/18/99/W	Firestone																																						
	VR	4 mm	225/50/18/99/W	Pirelli																																						
	AR	5 mm	225/50/18/99/W	Firestone																																						
Winter	VL																																									
	AL																																									
	VR																																									
	AR																																									
Brandstofniveau: 25 % Kleur koetswerk: Blauw Wagen bestickerd? : False																																										

V = vooraan A = achteraan L = links R = rechts					UITRUSTING INTERIEUR			
N°	Localisatie schade	Aard	Aard herstelling	Schadebedrag				
1	Interieur	Beschadigd	Aanvaardbaar	0,00	Snelheidsregelaar	✓	Stuur multifunctioneel	✓
2	Bumper V	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	148,29	Verwarmde zetels V	✓	Schuifdak elektrisch	✓
3	Velg alu V L	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	133,03	Hoedenplank/rolhoes	✓	Radio multimedia	✓
4	Deur A L	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	222,90	Type GPS	GPS groot scherm kleur	Type airco	Airc o auto mati sch
5	Bumper A	Deuk(en) en kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	148,29	Head-up Display	✓	Type GPS opslag	HD
6	Achterraut	Kras(sen)	E - Vervangen	194,24				
7	Sierl vleugel V R	Kras(sen)	E - Vervangen	10,03				
8	Koetswerk	Beschadigd	Aanvaardbaar	0,00				
Totaal:				856,78				
					UITRUSTING EXTERIEUR			
					Parkeersensoren vooraan	✓	Parkeersensoren achteraan	✓

ADRES INNAME 22/09/26 KBC Remarketing Ambachtsstraat 10 1840 Londerzeel	ADRES OPSLAG	Vloot	Dealer
--	---------------------	--------------	---------------

Expertise onder voorbehoud staat mechaniek en onderzijde, finale conditie na wasbeurt

Heeft de dealer interesse voor de aankoop van dit voertuig? Ja Nee

Handtekening Expert Expertise op afstand IAE 00177 Donck Bertrand (Inspecteur) 22/09/2026 12:18:04 	Ondertekenaar Geen tegenpartij (Bestuurder)	Handtekening Niet ondertekend. Geen tegenpartij.	Handtekening
--	---	--	---------------------