

Nummerplaat: EG2608 Merk: AUDI Model: A3 SPORTBACK Versie: 1.5 35 TFSi 110kW S tronic Sport Onderstelnummer: TMBGR6NW0N3028617 Kilometerstand: 87896 Datum 1ste ingebruikname: 29/10/21 Type koetswerk: Aandrijving: Versnelling: Automaat Brandstof: Benzine Euronorm: Euro 6		ALGEMENE GEGEVENS Inschrijvingsbewijs deel Auto Gelijkvormigheidsattest Onderhoud Totaal aantal sleutels		Ja ☒ Nee ☐ 2	ALGEMENE GEGEVENS																											
				<table border="1"> <tr> <th>Locatie</th> <th>Profiel</th> <th>Dimensie</th> <th>Make</th> </tr> <tr> <td>VL</td> <td>5 mm</td> <td>215/45/18/89/V</td> <td>Goodyear</td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td>6 mm</td> <td>215/45/18/89/V</td> <td>Bridgestone</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>4 mm</td> <td>215/45/18/89/V</td> <td>Goodyear</td> </tr> <tr> <td>AR</td> <td>6 mm</td> <td>215/45/18/89/V</td> <td>Bridgestone</td> </tr> </table>				Locatie	Profiel	Dimensie	Make	VL	5 mm	215/45/18/89/V	Goodyear	AL	6 mm	215/45/18/89/V	Bridgestone	VR	4 mm	215/45/18/89/V	Goodyear	AR	6 mm	215/45/18/89/V	Bridgestone					
Locatie	Profiel	Dimensie	Make																													
VL	5 mm	215/45/18/89/V	Goodyear																													
AL	6 mm	215/45/18/89/V	Bridgestone																													
VR	4 mm	215/45/18/89/V	Goodyear																													
AR	6 mm	215/45/18/89/V	Bridgestone																													
				<table border="1"> <tr> <th>Locatie</th> <th>Profiel</th> <th>Dimensie</th> <th>Make</th> </tr> <tr> <td>VL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Locatie	Profiel	Dimensie	Make	VL				AL				VR				AR								
Locatie	Profiel	Dimensie	Make																													
VL																																
AL																																
VR																																
AR																																
				Type velgen (gemonteerd): Aluminium																												
				<table border="1"> <tr> <th>Hulpmateriaal</th> <th>Ja</th> <th>Nee</th> <th>Ok</th> <th>N. Ok</th> </tr> <tr> <td>Reservewiel</td> <td>☒</td> <td></td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Krik</td> <td>☒</td> <td></td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aantal laadkabels (normaal)</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aantal laadkabels (snelladen)</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Hulpmateriaal	Ja	Nee	Ok	N. Ok	Reservewiel	☒		☒		Krik	☒		☒		Aantal laadkabels (normaal)	0				Aantal laadkabels (snelladen)	0			
Hulpmateriaal	Ja	Nee	Ok	N. Ok																												
Reservewiel	☒		☒																													
Krik	☒		☒																													
Aantal laadkabels (normaal)	0																															
Aantal laadkabels (snelladen)	0																															
V = vooraan A = achteraan L = links R = rechts					UITRUSTING INTERIEUR																											
N°	Localisatie schade	Aard	Aard herstelling	Schadebedrag																												
1	Interieur	Beschadigd	Aanvaardbaar	0,00																												
2	Voorruit	Steenslag	Aanvaardbaar	127,12																												
3	Velg alu V L	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00																												
4	Bumper A	Deuk(en)	Smartrepaal	116,69																												
5	Velg alu V R	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00																												
6	Vleugel V R	Deuk(en)	Aanvaardbaar	0,00																												
7	Velg alu A R	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00																												
Totaal:				243,81																												
					Snelheidsregelaar ☒ Verwarmde zetels V ☒ Radio multimedia ☒ Type airco ☐ Airc o auto mati sch Stuur multifunctioneel ☒ Hoedenplank/rolhoes ☒ Type GPS ☐ GPS groo t sche rm kleu r HD																											
					UITRUSTING EXTERIEUR																											
					Parkeersensoren vooraan ☒ Parkeersensoren achteraan ☒																											
ADRES INNAME 19/08/26 KBC Remarketing Ambachtsstraat 10 1840 Londerzeel		ADRES OPSLAG		Vloot		Dealer																										
Expertise onder voorbehoud staat mechaniek en onderzijde, finale conditie na wasbeurt																																
Heeft de dealer interesse voor de aankoop van dit voertuig? Ja Nee																																
Handtekening Expert Expertise op afstand IAE 00437 Rombaux Quentin (Inspecteur) 19/08/2026 12:47:45 				Ondertekenaar Geen tegenpartij (Bestuurder)		Handtekening Niet ondertekend. Geen tegenpartij.		Handtekening																								