

Nummerplaat: 2CNR603 Merk: BMW Model: 3 Versie: Onderstelnummer: WBA81CE050FN53098 Kilometerstand: 110170 Datum 1ste ingebruikname: 29/09/22 Type koetswerk: Aandrijving: Versnelling: Automaat Brandstof: Hybride Diesel Euronorm: Euro 6	ALGEMENE GEGEVENS Inschrijvingsbewijs deel Auto Gelijkvormigheidsattest Onderhoud Totaal aantal sleutels	Ja Nee 2	ALGEMENE GEGEVENS <table><tr><td rowspan="4">Zomer gem</td><td>Locatie</td><td>Profiel</td><td>Dimensie</td><td>Make</td></tr><tr><td>VL</td><td>5 mm</td><td>225/50/17/92/H</td><td>Michelin</td></tr><tr><td>AL</td><td>5 mm</td><td>225/50/17/92/H</td><td>Bridgestone</td></tr><tr><td>VR</td><td>5 mm</td><td>225/50/17/92/H</td><td>Bridgestone</td></tr><tr><td rowspan="4">Winter</td><td>AR</td><td>5 mm</td><td>225/50/17/92/H</td><td>Michelin</td></tr><tr><td>Locatie</td><td>Profiel</td><td>Dimensie</td><td>Make</td></tr><tr><td>VL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VR</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AR</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Type velgen (gemonteerd): Aluminium	Zomer gem	Locatie	Profiel	Dimensie	Make	VL	5 mm	225/50/17/92/H	Michelin	AL	5 mm	225/50/17/92/H	Bridgestone	VR	5 mm	225/50/17/92/H	Bridgestone	Winter	AR	5 mm	225/50/17/92/H	Michelin	Locatie	Profiel	Dimensie	Make	VL				AL				VR				AR			
Zomer gem	Locatie	Profiel	Dimensie		Make																																								
	VL	5 mm	225/50/17/92/H		Michelin																																								
	AL	5 mm	225/50/17/92/H		Bridgestone																																								
	VR	5 mm	225/50/17/92/H	Bridgestone																																									
Winter	AR	5 mm	225/50/17/92/H	Michelin																																									
	Locatie	Profiel	Dimensie	Make																																									
	VL																																												
	AL																																												
VR																																													
AR																																													
Brandstofniveau: 0 % Kleur koetswerk: Wit Wagen bestickerd? : False			Hulpmateriaal <table><tr><td>Aantal laadkabels (normaal)</td><td>Ja</td><td>Nee</td><td>Ok</td><td>N. Ok</td></tr><tr><td>Aantal laadkabels (snelladen)</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Aantal laadkabels (normaal)	Ja	Nee	Ok	N. Ok	Aantal laadkabels (snelladen)	0																																			
Aantal laadkabels (normaal)	Ja	Nee	Ok	N. Ok																																									
Aantal laadkabels (snelladen)	0																																												

V = vooraan A = achteraan L = links R = rechts					UITRUSTING INTERIEUR				
N°	Localisatie schade	Aard	Aard herstelling	Schadebedrag	Snelheidsregelaar	✓	Stuur multifunctioneel	✓	
1	Bumper V	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	148,29	Hoedenplank/rolhoes	✓	Radio multimedia	✓	
2	Bumper A	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	178,05	Type GPS	GPS groot scherm kleur	Type airco	Airc o auto mati sch	
Totaal:				326,34					
					UITRUSTING EXTERIEUR				
					Parkeersensoren vooraan ✓ Parkeersensoren achteraan ✓				

ADRES INNAME 29/09/26 KBC Remarketing Ambachtsstraat 10 1840 Londerzeel	ADRES OPSLAG	Vloot	Dealer
--	---------------------	--------------	---------------

Expertise onder voorbehoud staat mechaniek en onderzijde, finale conditie na wasbeurt

Heeft de dealer interesse voor de aankoop van dit voertuig? Ja Nee

Handtekening Expert Expertise op afstand IAE 00455 Sertons Kristof (Inspecteur) 29/09/2026 15:28:05 	Ondertekenaar Geen tegenpartij (Bestuurder)	Handtekening Niet ondertekend. Geen tegenpartij.	Handtekening
---	---	--	---------------------