

Nummerplaat: Y27437 Merk: Mercedes Model: E Versie: Onderstelnummer: W1K2130531B061313 Kilometerstand: 78211 Datum 1ste ingebruikname: 01/04/22 Type koetswerk: Aandrijving: Versnelling: Automaat Brandstof: Hybride Benzine Euronorm: Euro 6		ALGEMENE GEGEVENS Inschrijvingsbewijs deel Auto Inschrijvingsbewijs deel Home Gelijkvormigheidsattest Onderhoud Totaal aantal sleutels		Ja Nee	ALGEMENE GEGEVENS																												
					<table border="1"> <tr> <th>Locatie</th> <th>Profiel</th> <th>Dimensie</th> <th>Make</th> </tr> <tr> <td>VL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Locatie	Profiel	Dimensie	Make	VL				AL				VR				AR								
Locatie	Profiel	Dimensie	Make																														
VL																																	
AL																																	
VR																																	
AR																																	
					<table border="1"> <tr> <th>Locatie</th> <th>Profiel</th> <th>Dimensie</th> <th>Make</th> </tr> <tr> <td>VL</td> <td>6 mm</td> <td>245/45/18/100/V</td> <td>Michelin</td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td>6 mm</td> <td>245/45/18/100/V</td> <td>Michelin</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>6 mm</td> <td>245/45/18/100/V</td> <td>Michelin</td> </tr> <tr> <td>AR</td> <td>5 mm</td> <td>245/45/18/100/V</td> <td>Michelin</td> </tr> </table>				Locatie	Profiel	Dimensie	Make	VL	6 mm	245/45/18/100/V	Michelin	AL	6 mm	245/45/18/100/V	Michelin	VR	6 mm	245/45/18/100/V	Michelin	AR	5 mm	245/45/18/100/V	Michelin					
Locatie	Profiel	Dimensie	Make																														
VL	6 mm	245/45/18/100/V	Michelin																														
AL	6 mm	245/45/18/100/V	Michelin																														
VR	6 mm	245/45/18/100/V	Michelin																														
AR	5 mm	245/45/18/100/V	Michelin																														
					Type velgen (gemonteerd): Aluminium																												
Brandstofniveau: 0 % Kleur koetswerk: Zwart Wagen bestickerd? : False					Hulpmateriaal <table border="1"> <tr> <th></th> <th>Ja</th> <th>Nee</th> <th>Ok</th> <th>N. Ok</th> </tr> <tr> <td>Herstelkit</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compressor</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aantal laadkabels (normaal)</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aantal laadkabels (snelladen)</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Ja	Nee	Ok	N. Ok	Herstelkit	✓		✓		Compressor	✓		✓		Aantal laadkabels (normaal)	0				Aantal laadkabels (snelladen)	1			
	Ja	Nee	Ok	N. Ok																													
Herstelkit	✓		✓																														
Compressor	✓		✓																														
Aantal laadkabels (normaal)	0																																
Aantal laadkabels (snelladen)	1																																
V = vooraan A = achteraan L = links R = rechts					UITRUSTING INTERIEUR																												
N°	Localisatie schade	Aard	Aard herstelling	Schadebedrag	<table border="1"> <tr> <td>Snelheidsregelaar</td> <td>✓</td> <td>Stuur multifunctioneel</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Verwarmde zetels V</td> <td>✓</td> <td>Elektrische Verstelbare Zetels V L</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Elektrische Verstelbare Zetels V R</td> <td>✓</td> <td>Radio multimedia</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Type GPS</td> <td></td> <td>Type airco</td> <td></td> </tr> </table>					Snelheidsregelaar	✓	Stuur multifunctioneel	✓	Verwarmde zetels V	✓	Elektrische Verstelbare Zetels V L	✓	Elektrische Verstelbare Zetels V R	✓	Radio multimedia	✓	Type GPS		Type airco									
Snelheidsregelaar	✓	Stuur multifunctioneel	✓																														
Verwarmde zetels V	✓	Elektrische Verstelbare Zetels V L	✓																														
Elektrische Verstelbare Zetels V R	✓	Radio multimedia	✓																														
Type GPS		Type airco																															
1	Deurbekleding V L	Gebroken	Repareren/vervangen (forfaitair bedrag)	60,00																													
2	Onderhoud	Onderhoud	P - Controleren	0,00																													
3	Motorkap	Steenslag	Aanvaardbaar	0,00																													
4	Bumper V	Kras(sen)	It - Spotrepair	148,33																													
5	Deur V L	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00																													
6	Bumper A	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00																													
7	Laadkabel EV (normaal)	Ontbreekt	P - Controleren	0,00																													
Totaal:					208,33																												
					UITRUSTING EXTERIEUR																												
					Parkeersensoren vooraan ✓ Parkeersensoren achteraan ✓																												
ADRES INNAME 28/09/26 KBC Remarketing Ambachtsstraat 10 1840 Londerzeel		ADRES OPSLAG		Vloot		Dealer																											
Expertise onder voorbehoud staat mechaniek en onderzijde, finale conditie na wasbeurt																																	
Heeft de dealer interesse voor de aankoop van dit voertuig?																																	
Handtekening Expert Expertise op afstand IAE 00455 Sertons Kristof (Inspecteur) 28/09/2026 14:04:56				Ondertekenaar		Handtekening		Handtekening																									
				Geen tegenpartij (Bestuurder)		Niet ondertekend. Geen tegenpartij.																											