


Nummerplaat: 2AUP434 Merk: Volvo Model: V 60 Versie: Onderstelnummer: YV1ZWBFDN1472229 Kilometerstand: 115858 Datum 1ste ingebruikname: 26/07/21 Type koetswerk: Aandrijving: Versnelling: Automaat Brandstof: Hybride Benzine Euronorm: Euro 6	ALGEMENE GEGEVENS		Ja	Nee	ALGEMENE GEGEVENS																													
	Inschrijvingsbewijs deel Auto Inschrijvingsbewijs deel Home Gelijkvormigheidsattest Onderhoud Totaal aantal sleutels		☒	☐	Zomer gem	Locatie	Profiel	Dimensie	Make																									
		☒	☐	VL		3 mm	235/45/18/96/W	Michelin																										
		☒	☐	AL		3 mm	235/45/18/96/W	Michelin																										
		☒	☐	VR		3 mm	235/45/18/96/W	Michelin																										
		2			Winter	Locatie	Profiel	Dimensie	Make																									
				VL																														
				AL																														
				VR																														
					Type velgen (gemonteerd): Aluminium																													
					Hulpmateriaal <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> <td>Ok</td> <td>N. Ok</td> </tr> <tr> <td>Herstelkit</td> <td>☒</td> <td></td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compressor</td> <td>☒</td> <td></td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aantal laadkabels (normaal)</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aantal laadkabels (snelladen)</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Ja	Nee	Ok	N. Ok	Herstelkit	☒		☒		Compressor	☒		☒		Aantal laadkabels (normaal)	0				Aantal laadkabels (snelladen)	1			
	Ja	Nee	Ok	N. Ok																														
Herstelkit	☒		☒																															
Compressor	☒		☒																															
Aantal laadkabels (normaal)	0																																	
Aantal laadkabels (snelladen)	1																																	

V = vooraan A = achteraan L = links R = rechts					UITRUSTING INTERIEUR				
N°	Localisatie schade	Aard	Aard herstelling	Schadebedrag					
1	Interieur	Versleten	Aanvaardbaar	0,00	Snelheidsregelaar	☒	Stuur multifunctioneel	☒	
2	Vleugel A L	Hersteld	Aanvaardbaar	0,00	Verwarmde zetels V	☒	Hoedenplank/rolhoes	☒	
3	Laadkabel EV (normaal)	Ontbreekt	P - Controleren	0,00	Radio multimedia	☒	Type GPS	GPS groot scherm	
4	Deksel / Klep koffer	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				kleur	
5	Velg alu A R gepolierd	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21	Type airco		Airc o auto mati sch		
6	Vleugel A R	Deuk(en)	Aanvaardbaar	0,00					
7	Velg alu V R gepolierd	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21					
8	Dak	Chemische schade	67 - Polijsten	0,00					
Totaal:				408,42					

ADRES INNAME 30/09/26 KBC Remarketing Ambachtsstraat 10 1840 Londerzeel	ADRES OPSLAG	Vloot	Dealer
--	---------------------	--------------	---------------

Expertise onder voorbehoud staat mechaniek en onderzijde, finale conditie na wasbeurt

Heeft de dealer interesse voor de aankoop van dit voertuig? Ja Nee

Handtekening Expert Expertise op afstand IAE 00177 Donck Bertrand (Inspecteur) 30/09/2026 10:02:22 	Ondertekenaar Geen tegenpartij (Bestuurder)	Handtekening Niet ondertekend. Geen tegenpartij.	Handtekening
---	---	--	---------------------