

Nummerplaat: 2DDP450 Merk: DS Model: DS7 Crossback Versie: Onderstelnummer: VR1J4DGYUPY505426 Kilometerstand: 106213 Datum 1ste ingebruikname: 14/02/23 Type koetswerk: Aandrijving: Versnelling: Automaat Brandstof: Hybride Benzine Euronorm: Euro 6	ALGEMENE GEGEVENS Inschrijvingsbewijs deel Auto Gelijkvormigheidsattest Onderhoud Totaal aantal sleutels	Ja Nee	ALGEMENE GEGEVENS <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Locatie</th> <th>Profiel</th> <th>Dimensie</th> <th>Make</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Zomer gem</td> <td>VL</td> <td>5 mm</td> <td>235/50/19/92/H</td> <td>Continental</td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td>5 mm</td> <td>235/50/19/92/H</td> <td>Michelin</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>5 mm</td> <td>235/50/19/92/H</td> <td>Continental</td> </tr> <tr> <td>AR</td> <td>5 mm</td> <td>235/50/19/92/H</td> <td>Michelin</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Winter</td> <td>VL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Type velgen (gemonteerd): Aluminium Hulpmateriaal <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ja</th> <th>Nee</th> <th>Ok</th> <th>N. Ok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Herstelkit</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compressor</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aantal laadkabels (normaal)</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aantal laadkabels (snelladen)</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Locatie	Profiel	Dimensie	Make	Zomer gem	VL	5 mm	235/50/19/92/H	Continental	AL	5 mm	235/50/19/92/H	Michelin	VR	5 mm	235/50/19/92/H	Continental	AR	5 mm	235/50/19/92/H	Michelin	Winter	VL				AL				VR				AR					Ja	Nee	Ok	N. Ok	Herstelkit	✓		✓		Compressor	✓		✓		Aantal laadkabels (normaal)	0				Aantal laadkabels (snelladen)	1			
	Locatie	Profiel	Dimensie	Make																																																															
Zomer gem	VL	5 mm	235/50/19/92/H	Continental																																																															
	AL	5 mm	235/50/19/92/H	Michelin																																																															
	VR	5 mm	235/50/19/92/H	Continental																																																															
	AR	5 mm	235/50/19/92/H	Michelin																																																															
Winter	VL																																																																		
	AL																																																																		
	VR																																																																		
	AR																																																																		
	Ja	Nee	Ok	N. Ok																																																															
Herstelkit	✓		✓																																																																
Compressor	✓		✓																																																																
Aantal laadkabels (normaal)	0																																																																		
Aantal laadkabels (snelladen)	1																																																																		

V = vooraan A = achteraan L = links R = rechts					UITRUSTING INTERIEUR			
N°	Localisatie schade	Aard	Aard herstelling	Schadebedrag				
1	Bekl zitting V L	Beschadigd	Aanvaardbaar	0,00	Snelheidsregelaar	✓	Stuur multifunctioneel	✓
2	Spoiler bumper V	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00	Elektrische Verstelbare Zetels V L	✓	Elektrische Verstelbare Zetels V R	✓
3	Bumper V	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00	Hoedenplank/rolhoes	✓	Radio multimedia	✓
4	Motorkap	Chemische schade	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	243,72	Type GPS	GPS groo t sche rm kleu r	Type airco	Airc o auto mati sch
5	Voorruit	Hersteld	Aanvaardbaar	0,00				
6	Velg alu A L gepolierd	Roest / Corrosie	Aanvaardbaar	0,00				
7	Velg alu V L gepolierd	Roest / Corrosie	Aanvaardbaar	0,00				
8	Laadkabel EV (normaal)	Ontbreekt	P - Controleren	0,00				
9	Bekl bumper A	Kras(sen)	Smartrepair	116,69				
10	Deksel / Klep koffer	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
11	Bumper A	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
12	Sierlijst bumper A	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
13	Velg alu V R gepolierd	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
14	Opstap R	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
15	Velg alu A R gepolierd	Roest / Corrosie	Aanvaardbaar	0,00				
Totaal:				360,41				

					UITRUSTING EXTERIEUR			
					Parkeersensoren vooraan	✓	Parkeersensoren achteraan	✓

ADRES INNAME 28/09/26 KBC Remarketing Ambachtsstraat 10 1840 Londerzeel	ADRES OPSLAG	Vloot	Dealer
--	---------------------	--------------	---------------

Expertise onder voorbehoud staat mechaniek en onderzijde, finale conditie na wasbeurt

Heeft de dealer interesse voor de aankoop van dit voertuig? Ja Nee

Handtekening Expert 28/09/2026 15:27:37 	Expertise op afstand IAE 00455 Sertons Kristof (Inspecteur)	Ondertekenaar Geen tegenpartij (Bestuurder)	Handtekening Niet ondertekend. Geen tegenpartij.	Handtekening
--	--	--	---	---------------------