

Nummerplaat: Merk: Model: Versie: Onderstelnummer: Kilometerstand: Datum 1ste ingebruikname: Type koetswerk: Aandrijving: Versnelling: Brandstof: Euronorm:	2DVC109 Volkswagen Tiguan WVGZZZ5N2PW420674 130655 03/07/23 Automaat Hybride Benzine Euro 6	ALGEMENE GEGEVENS Inschrijvingsbewijs deel Auto Gelijkvormigheidsattest Onderhoud Totaal aantal sleutels	Ja Nee 2	ALGEMENE GEGEVENS <table><tr><td rowspan="4">Zomer gem</td><td>Locatie</td><td>Profiel</td><td>Dimensie</td><td>Make</td></tr><tr><td>VL</td><td>5 mm</td><td>235/55/18/92/H</td><td>Vredestein</td></tr><tr><td>AL</td><td>5 mm</td><td>235/55/18/92/H</td><td>Vredestein</td></tr><tr><td>VR</td><td>5 mm</td><td>235/55/18/92/H</td><td>Vredestein</td></tr><tr><td rowspan="4">Winter</td><td>AR</td><td>5 mm</td><td>235/55/18/92/H</td><td>Vredestein</td></tr><tr><td>Locatie</td><td>Profiel</td><td>Dimensie</td><td>Make</td></tr><tr><td>VL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VR</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AR</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Type velgen (gemonteerd): Aluminium	Zomer gem	Locatie	Profiel	Dimensie	Make	VL	5 mm	235/55/18/92/H	Vredestein	AL	5 mm	235/55/18/92/H	Vredestein	VR	5 mm	235/55/18/92/H	Vredestein	Winter	AR	5 mm	235/55/18/92/H	Vredestein	Locatie	Profiel	Dimensie	Make	VL				AL				VR				AR			
Zomer gem	Locatie	Profiel	Dimensie	Make																																										
	VL	5 mm	235/55/18/92/H	Vredestein																																										
	AL	5 mm	235/55/18/92/H	Vredestein																																										
	VR	5 mm	235/55/18/92/H	Vredestein																																										
Winter	AR	5 mm	235/55/18/92/H	Vredestein																																										
	Locatie	Profiel	Dimensie	Make																																										
	VL																																													
	AL																																													
VR																																														
AR																																														
Brandstofniveau: Kleur koetswerk: Wagen bestickerd? :	0 % Grijs False	Hulpmateriaal <table><tr><td>Aantal laadkabels (normaal)</td><td>Ja</td><td>Nee</td><td>Ok</td><td>N. Ok</td></tr><tr><td>Aantal laadkabels (snelladen)</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Aantal laadkabels (normaal)	Ja	Nee	Ok	N. Ok	Aantal laadkabels (snelladen)	1																																			
Aantal laadkabels (normaal)	Ja	Nee	Ok	N. Ok																																										
Aantal laadkabels (snelladen)	1																																													

V = vooraan A = achteraan L = links R = rechts					UITRUSTING INTERIEUR			
N°	Localisatie schade	Aard	Aard herstelling	Schadebedrag	Snelheidsregelaar	✓	Stuur multifunctioneel	✓
1	Spoiler bumper V	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00	Verwarmde zetels V	✓	Elektrische Verstelbare Zetels V L	✓
2	Sierlijst bumper V	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00	Hoedenplank/rolhoes	✓	Radio multimedia	✓
3	Bumper V	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00	Type GPS		Type airco	Airc o auto mati sch
4	Vleugel A L	Slecht hersteld	P - Controleren	0,00		GPS groot sche rm kleu r		
5	Deur V L	Deuk(en)	Aanvaardbaar	0,00				
6	Bumper A	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
7	Deksel / Klep koffer	Deuk(en)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	211,22				
8	Deur A R	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
9	Velg alu A R	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00				
Totaal:				211,22				
					UITRUSTING EXTERIEUR			
					Parkeersensoren vooraan ✓ Parkeersensoren achteraan ✓			

ADRES INNAME 28/09/26 KBC Remarketing Ambachtsstraat 10 1840 Londerzeel	ADRES OPSLAG	Vloot	Dealer
--	---------------------	--------------	---------------

Expertise onder voorbehoud staat mechaniek en onderzijde, finale conditie na wasbeurt

Heeft de dealer interesse voor de aankoop van dit voertuig? Ja Nee

Handtekening Expert 28/09/2026 14:51:56 	Expertise op afstand IAE 00455 Sertons Kristof (Inspecteur)	Ondertekenaar Geen tegenpartij (Bestuurder)	Handtekening Niet ondertekend. Geen tegenpartij.	Handtekening
--	--	--	---	---------------------